

## Marktheidenfeld Baumhofquartier Baumkartierung

Nummer	Baumart_dt	Baumart_bot	Stammumfang_cm	KRONE_D_m	Wuchshöhe_m	Wuchsform	Wurzelaum	Lichtaum	Vitalität	Quartierbaum	Quart_Anm	Schadbild	Verpflanzbarkeit	Verpf_Anm	Allgemeine Anmerkungen	Bild
1	Stiel-Eiche	Quercus robur	140	5	10	frei wachsend	südl Parkplatz	ok	teilw Totholz	geeignet	nichts erkennbar	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_09583.jpg
2	Stiel-Eiche	Quercus robur	134	6	10	frei wachsend	südl + westl Asphalt	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_100110.jpg
3	Stiel-Eiche	Quercus robur	108	4	8-10	frei wachsend	im Parkplatz	ok	nein	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_100415.jpg
4	Stiel-Eiche	Quercus robur	>160	8	10-12	beschränkt	südl Parkplatz	ok	vereinzelt Totholz in Krone	geeignet	nichts erkennbar	-	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_100915.jpg
5	Kirsche	Prunus avium	141	5	10-12	nach Süden und Osten	südl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	westlich von Eiche beschränkt	b_baumkartierung_p_20240716_101213.jpg
6	Felsenbirne	Amelanchier lamarckii	o.A.	3	7-8	mehrstämmig	im Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_101400.jpg
7	Felsenbirne	Amelanchier lamarckii	o.A.	4	6	mehrstämmig	im Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_101452.jpg
8	Hainbuche	Carpinus betulus	92	3	8	beschränkt	östl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_101821.jpg
9	Stiel-Eiche	Quercus robur	100	5	8	Efeu am Stamm	östl Parkplatz	zu prüfen	eingeschränkt	nein	-	Laub verbrannt teilweise	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_102144.jpg
10	Stiel-Eiche	Quercus robur	105	3	8	beschränkt	nördl Parkplatz, südl Straße	ok	viel Totholz in Krone	nein	-	-	ja, bedingt	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_102342.jpg
11	Hainbuche	Carpinus betulus	88	2	8	westl. von Eiche beschränkt	nördl Parkplatz, südl Straße	ok	eingeschränkt	nein	-	-	ja, bedingt	Wertigkeit	Stamm teil sich in ca 60 cm Höhe	b_baumkartierung_p_20240716_102611.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_102633.jpg
12	Stiel-Eiche	Quercus robur	60	4	6-8	Krone schief	nördl Parkplatz, südl Straße	hochgeestet	eingeschränkt	nein	-	Riss Unterseite Ast	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_102824.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_102848.jpg
13	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	70	4	6	frei wachsend	In Kreuzung	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_103104.jpg
14	Hainbuche	Carpinus betulus	108	3	10-12	in Gruppe	östl Straße	hochgeestet	eingeschränkt	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_103403.jpg
15	Hainbuche	Carpinus betulus	76	3	10-12	In Gruppe	östl Straße	hochgeestet	eingeschränkt	nein	-	-	nein	Größe	-	-
16	Hainbuche	Carpinus betulus	90	3	10-12	In Gruppe	östl Straße	hochgeestet	eingeschränkt	nein	-	-	nein	Größe	-	-
17	Hainbuche	Carpinus betulus	106	3	10-12	In Gruppe	östl Straße	hochgeestet	eingeschränkt	nein	-	Kleine Löcher im Stamm	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_103837.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_103918.jpg
18	Stiel-Eiche	Quercus robur	>160	15	12-15	beschränkt durch östl Gruppe	östl. Straße	ok	gut	geeignet	nichts erkennbar	-	nein	Größe	prächtiger Baum	b_baumkartierung_p_20240716_104055.jpg
19	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	47	2	6	frei wachsend	frei	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_104232.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_104302.jpg
20	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	78	4	6	frei wachsend	frei	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_104425.jpg
21	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	82	6	6-8	frei wachsend	frei	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_104558.jpg
22	Silber-Ahorn	Acer saccharinum	o.A.	8	8	mehrstämmig	Punktfundamente Mobilbar	ok	gut	nein	-	-	ja	leicht verpflanzbar auch im Alter	prächtigt	b_baumkartierung_p_20240716_104737.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_104808.jpg
23	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	80	4	7	frei wachsend	frei	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_104943.jpg
24	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	71	3	5	frei wachsend	frei	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_105053.jpg
25	Feld-Ahorn	Acer campestre	60	6	6	frei wachsend	im Hügel von Spielplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_105412.jpg
26	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	140	8-10	10	schief nach Süden	Schacht 2 m westlich	ok	gut	geeignet	nichts erkennbar	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_105623.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_105942.jpg
27	Stiel-Eiche	Quercus robur	143	asymmetrisch	10	frei wachsend	schief nach Norden	ok	mäßig	nein	-	Trockenstress	ja, bedingt	Größe, Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_105844.jpg
28	Hainbuche	Carpinus betulus	91	6	8	schief nach Norden	westl Asphalt	ok	gut	nein	-	-	ja	Größe	von Ahorn beschränkt	b_baumkartierung_p_20240716_110219.jpg
29	Feld-Ahorn	Acer campestre	o.A.	8	8-10	mehrstämmig	Schacht 1 m südwestl	ok	gut	geeignet	nichts erkennbar	Trockenstress	ja, bedingt	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_110403.jpg
30	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	je 108	10	8-10	2-3stämmig	frei	ok	gut	nein	-	-	ja	leicht verpflanzbar, Gröbel	-	b_baumkartierung_p_20240716_110630.jpg
31	Platane	Platanus acerifolia	100	8	8	frei	westl Parkplatz, hebt Asphalt	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	b_baumkartierung_p_20240716_110859.jpg
32	Platane	Platanus acerifolia	60-65	8	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
33	Platane	Platanus acerifolia	60-65	8	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
34	Feld-Ahorn	Acer campestre	56-68	3	8-10	3stämmig, schmal	südl Asphalt	eng	gut	nein	-	-	ja, bedingt	Wertigkeit	-	b_baumkartierung_p_20240716_111204.jpg
35	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
36	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
37	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
38	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
39	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
40	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
41	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
42	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
43	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
44	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
45	Hainbuche	Carpinus betulus	69	4-5	8	frei	nördl Straße	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_111653.jpg
46	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	östl beschränkt	nördl Straße	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
47	Stiel-Eiche	Quercus robur	140	8	12-15	beschränkt	östl Straße	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_112132.jpg
48	Stiel-Eiche	Quercus robur	>160	asymmetrisch	12-15	Krone nach Westen	Straße südlich	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_111925.jpg
49	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	96, 70	6-8	8	2stämmig, Krone beschränkt	östl Straße	ok	eingeschränkt	nein	-	-	ja, bedingt	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_112353.jpg
50	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
51	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
52	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
53	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
54	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
55	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
56	Platane	Platanus acerifolia	60-65	6	8	in Reihe	westl Parkplatz	ok	gut	nein	-	-	ja	gut verpflanzbar	-	-
57	Feld-Ahorn	Acer campestre	o.A.	6-8	8	mehrstämmig	frei	ok	gut	nein	-	-	nein	Standort am Waldrand	-	b_baumkartierung_p_20240716_112943.jpg
58	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	110	asymmetrisch	10-12	Krone nur nach Süden	nördlich Straße hebt Asphalt	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_113155.jpg
59	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	110	asymmetrisch	10-12	Krone nur nach Süden	nördlich Straße hebt Asphalt	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
60	Hainbuche	Carpinus betulus	113	4	8-10	nach Westen	direkt am Gebäude	ok	eingeschränkt	nein	-	Riss am Boden, Rindenöffnung	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_113627.jpg
61	Hainbuche	Carpinus betulus	o.A.	5	6	mehrstämmig	im Randell	ok	gut	nein	-	-	ja	-	-	b_baumkartierung_p_20240716_113804.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_113823.jpg
62	Feld-Ahorn	Acer campestre	98	4	7	nach Norden	Asphalt im Süden	hochgeestet	Totholz in Krone	nein	-	-	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_114205.jpg
63	Hainbuche	Carpinus betulus	95	8	8	in Gruppe	eingeschränkt	ok	eingeschränkt	nein	-	Stamm morsch, Rindenabplatzungen bis 2 m Höhe	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_114502.jpg, b_baumkartierung_p_20240716_114508.jpg
64	Hainbuche	Carpinus betulus	80	6	6	in Gruppe	direkt am Gebäude	ok	eingeschränkt	nein	-	Rindenabplatzungen	nein	Vitalität	-	b_baumkartierung_p_20240716_114618.jpg
65	Hainbuche	Carpinus betulus	75	6	6	in Gruppe	direkt am Gebäude	ok	eingeschränkt	nein	-	-	nein	Vitalität	-	-
66	Hainbuche	Carpinus betulus	87	6	6	in Gruppe	direkt am Gebäude	ok	eingeschränkt	nein	-	-	nein	Vitalität	-	-
67	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	je 68	8	8	3stämmig, nach Süden	westlich Gebäude	ok	gut	nein	-	Trockenstress	ja, bedingt	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_114925.jpg
68	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	138	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
69	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	o.A.	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	ähnlich vorher, nicht zugänglich	-
70	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	148	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
71	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	>160	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	b_baumkartierung_p_20240716_115502.jpg
72	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	>160	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
73	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	>160	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
74	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	118	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
75	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	103	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-	-	nein	Größe	-	-
76	Wald-Kiefer	Pinus sylvestris	95	6	12-15	artypisch	im Wald	ok	gut	nein	-					